



¡FACILITAMOS SUS PROCESOS!

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GROUP S.A.S
Cel. 3209013774
calle 3 # 5-47 Centro Neiva-Huila
servitec@equiposyherramientas.com.co

CÓDIGO DE LA ORDEN

26-0128

Fecha: 19 ene 2026
Mantenimiento



DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL EQUIPO

Nombre: INGENIEROS ASOCIADOS SAS
Identificación: 800026137
Dirección: CL 3 5 47 IN 02, NEIVA
Teléfono: 315 8097807
Correo: ingesa@ingesa.co

Marca: BOSCH
Modelo: [GGS28L] MOTORTUL
N° Serie: N.A
Fecha Ingreso: 19 ene 2026
Fecha de compra:

Comentarios de recepción: CUANDO SE GOLPEA ENCIENDE DIAGNOSTICO COMPLETO

Comentarios de diagnóstico: falla de terminal de campo partido y mal empalme de acople en la transmisión genera deformación y descompensación y a su vez vibración

COTIZACIÓN

#	Código	Descripción	Cant.	IVA	Valor base	Dto	Valor parcial	Precio con IVA
1	MOCM5	MANO DE OBRA CM LINEA INDUSTRIAL TALADROS PULIDORA	1	19,00%	\$ 0.00	0,00%	\$ 0.00	\$ 0.00
2	NH AMORTIGUADOR	AMORTIGUADOR	1	19,00%	\$ 40,336.13	0,00%	\$ 40,336.13	\$ 48,000.00
Subtotal							\$ 40,336.13	
IVA							\$ 7,663.87	
Revisión pagada							\$ 0.00	
Total							\$ 48,000.00	

Fecha de aprobación: 20 ene 2026 10:00:30 am

Comentarios de cotización: cotizar precio de amortiguador de transmisión

Términos y condiciones de la cotización: ESTIMADO CLIENTE: Para efectos de pago consignar en la cuenta corriente Bancolombia 454-106950-98 a nombre de EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GROUP SAS NIT.900.632.242-2 y reportarlo vía whatsapp al 3209013774-3158295355 o correo servitec@equiposyherramientas.com.co

FOTOS DE RECEPCIÓN



19 ene 2026 11:01:33 am



19 ene 2026 11:01:33 am



19 ene 2026 11:01:34 am

FOTOS DE DIAGNÓSTICO




19 ene 2026 03:50:46 pm



19 ene 2026 03:50:46 pm




19 ene 2026 03:50:46 pm

FOTOS DE REPARACIÓN

10 mar 2026 08:32:31 am



10 mar 2026 08:32:31 am



10 mar 2026 08:32:31 am



10 mar 2026 08:32:32 am



10 mar 2026 08:32:32 am

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. El cliente conoce y acepta las políticas de reparación que se encuentran publicadas en el mostrador en aviso de 1m y el personal de recepción ha recordado conocer previamente.
2. Todo diagnostico tiene costo, será cobrado y cancelado por anticipado, si la máquina es reparada, este valor será abonado al costo total de la reparación previa autorización, en caso de que no se preste este servicio, no habrá lugar de indemnización alguna y quedamos exentos de responsabilidad por el atraso en la entrega de los productos confiados para arreglo, nos reservamos el derecho de anular cualquier contrato de reparación sin previo aviso.
3. Todo producto diagnosticado o reparado debe ser concretado y/o retirado a los 15 días de la fecha de notificación, si a los 30 días no es retirado, se procederá al cobro de bodegaje diario por la suma de \$200 más iva y si pasados 60 días más será vendido para cubrir los gastos de reparación, administración y bodegaje (Decreto 1413 de 2018 Abandono del bien mostrenco o vacante).
4. El cliente autoriza expresamente a nuestro centro de servicio para entregar el equipo o herramienta identificado en este contrato al portador de este desprendible o en su defecto enviará la copia del documento de identificación con la autorización de entrega y declara que releva al servicio técnico de toda responsabilidad por este concepto.
5. Toda Cotización o presupuesto tendrá 15 días de validez.

6. Toda reparación tiene garantía de 90 días fecha de factura por las partes reemplazadas y es requisito que el producto no haya sido destapado ni intervenido por personal ajeno a nuestra empresa.